



Standheizungen - Service aller Marken

Auftr.-Nr.: 11306287

Auftr.-Datum: 25.06.2013

Rech.-Nr.: B 11306045

Rech.-Datum: 28.06.2013

Annehmer: Michael Pflügl

Fahrzeug: Mitsubishi

Modell: Pajero

Motor-Nr.: 4M40CX5765

Fahrgestell-Nr.: JMB0RV460YJ000678

Pol. Kennzeichen: WU-530FS

Kilometerstand: 172.638

Erstzulassung: 05.11.1999

Werkstatt-Rechnung

		Menge:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:	USt.:
GINI	Pumpenreparatur ZEXEL	1,00	550,00	550,00	20
GIN840002	Dichtsatz, Instandsetzungssatz, Teilesatz	1,00	0,00		20
GIN840003	Simmering (groß)	1,00	0,00		20
9461610429	Dichtungssatz	1,00	0,00		20
012	Monteur Simonovsky Bernhard	30,00	0,00		20
	Prüfstandgebühr	1,00	0,00		20
	Prüföl	1,00	0,00		20
15-52898-02	Zylinderkopfhaubensatz VDD	1,00	44,80	44,80	20
010	Monteur Daniel	48,00	8,80	422,40	20
GIN000028	Kraftstoffschlauch 7,5 x 12,5	1,00	10,50	10,50	20
	Kleinmaterialzuschlag	1,00	8,53	8,53	20
Zwischensumme in EUR:				1.036,23	
20% Umsatzsteuer in EUR:				207,25	
Rechnungsendbetrag in EUR:				1.243,48	

Zahlungsart: Barzahler

Zahlungskondition:

Bei Rechnungserhalt - netto Kassa

ZEXEL-Nummer: 104741-3582

Seriennummer: 967S087620

Einspritzpumpe aus Fahrzeug ausgebaut. Pumpe zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet. Oben angeführten Teile erneuert. Probelauf und Adjustierung am Prüfstand durchgeführt. Funktion und Dichtheit zum Zeitpunkt der Überprüfung in Ordnung. Einspritzpumpe wieder in das Fahrzeug eingebaut. Ventildeckeldichtung erneuert. Pumpe am Fahrzeug eingestellt. Leistungs- und Funktionstest durchgeführt, zum Zeitpunkt der Überprüfung in Ordnung. Tankgeber auf Dichtheit kontrolliert. Rostige Kraftstoffleitung repariert.

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag!

Klimatechnik - Dieselmotortechnik
Standheizung - Mechanik - Elektrik

Kfz-Technik
ginner GmbH
www.ginner.at

Walter-Jurmann-Gasse 11, 1230 Wien
T: +43(1)813 15 96 F: +43(1)813 74 57