




ÜBERPRÜFEN DES BEGRENZUNGS-SCHALTERS


- (1) Den Begrenzungs-Schalter vom Motor ausbauen und auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen überprüfen.

Schalter \ Klemme		1	2	3	4
Begrenzungs-schalter 1	EIN	○—○			
	AUS				
Begrenzungs-schalter 2	EIN	○		○	
	AUS				

HINWEIS


○—○ bedeutet, daß zwischen diesen Klemmen Stromdurchgang besteht.

- (2) Beim Einbauen den Begrenzungs-Schalter so montieren, daß die Einbau-Position 1 und 2 sowie die Richtung der Innen- und Außenseiten wie in der Abbildung gezeigt ist.



ÜBERPRÜFEN DES DREHZAHLSSENSORS

- (1) Vergewissern Sie sich, daß Durchgang herrscht, wenn die Minusprüfspitze (–) an Klemme 3 und die Plusprüfspitze (+) an Klemme 8 gelegt wird. Prüfen Sie auch nach, daß kein Durchgang herrscht, wenn die (+) Plusprüfspitze an Klemme 3 und die (–) Minusprüfspitze an Klemme 8 gelegt wird.



- (2) Deckel abnehmen und nachprüfen, daß kein Durchgang herrscht, wenn die Minusprüfspitze (–) an Klemme 7 und die Plusprüfspitze (+) an Klemme 8 gelegt wird. Prüfen Sie auch nach, daß bei gleich angeschlossenen Prüfspitzen Durchgang herrscht, wenn Licht auf die Fotozelle trifft.

ÜBERPRÜFEN DES SCHIEBEDACHSCHALTERS

Den Schalter betätigen und auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen überprüfen.

Schalter \ Klemme		4	5	8	9	10
Schiebe-schalter	Offen	○—○		○		
	Geschlossen			○—○		
Kippschalter	Oben		○—○			
	Unten			○—○		○

HINWEIS

○—○ bedeutet, daß zwischen diesen Klemmen Stromdurchgang besteht.

